

Gemeindezentrum	Trockenbau Unterdecken , Beschichtungen Akustik	Pfalz	Gutachten, Beratung, Akustik
Pflegesift ca 100 Einheiten	Trockenbau und Dämmfassade	Raum Pforzheim	Beratung vor Ort, Sanierungsvorschläge
Einfamilienhaus	Wärmedämmverbundsystem - Komplettrückbau	Raum Pforzheim	Gutachten,Streithelfer vor Gericht,Kostenschätzung
Gründerzentrum	Trennwände, Raum in Raum	Heidelberg	Sachstandsfeststellung, Gutachten,Sanierungsbegleitung
Klinikum	Trockenbau Wände und Decken	Bretten	Prüfung Bedenanmeldungen, Sachstandsermittlung
Schwimmbad - Bestand	Vorgehängte Fassaden, Aussendämmung	Salzgitter	Gutachten, Sanierungsvorschlag
Öffentliches Historisches Gebäude	Bestandsputzoberflächen	Mannheim	Abzugsproben, Materialuntersuchung
Klinikneubau	Trockenbauwände, Lastenabtrag von Anbauteilen	Karlsruhe	Sachstandsfeststellung, Dokumentation/Gutachten
Historischer Nachbau / Lehmhaus	Aussenwandputz aus Lehm	Lahr	Beratung vor Ort, Sanierungsplanung
Zweifamilienwohnaus	WDVS System	Raum Pforzheim	Versicherungsschaden / Schaden einschätzen
Berlin Mitte Wohnanlage mit Büros , Restaurant	WDVS System	Berlin Mitte	Sanierungsplanung un Begleitung
Hochhaus	Trockenbauwände/Bradschutz	Minz	Bauteilprüfung
Hochule mit Turnhalle - Neubau	Trockenbau Wände und Decken	Rheinland Pfalz	Sachstandsfeststellung, Raum Scanning
Einfamilienhaus - Wärmedämmung Neubau	Dämmfassade	Raum Offenburg	Maßtoleranzen,Schlagschatten
Wohnanlage Neubau	Dämmfassade mit Schiebläden, Balkonanschlüsse Befstigung Trennwände der Balkone	Offenburg	Gutachten, Vortrag Eigentümergemeinschaft, Sanierungsvorschläge bewerten, Sanierungsbegleitung
Gemeindezentrum mit Kindertagesstätte	Dämmfassade Mineralwolle/Polysytrol Inneneubau, Decken Brandschutz,	Raum Karlsruhe	Abrechnung nach Kündigung AN, Gutachten Sanierungsplanung
Klinikneubau	Trennwände, Brandschutz, Oberflächenqualität Betonflächen Abrechnung von Leistungen	Raum Ulm Donau	Erstellen von Gutachten, Baubegleitung
3 Hochhäuser/120 Eigentumswohnungen	Sanierungsbegleitung / Detailanschlüsse	Pforzheim	Sanierungsbegleitung in Vertretung für den Bauherrn
Industriebrache umbauen zu Wohngebäude	Beurteilung vorhandener Trockenbaukonstruktionen und Brandwände	Pforzheim	Bauteilprüfung, Dokumentation Sanierungsempfehlungen
Schulgebäude - Umbau nach Entkernung / Deckensysteme	Trockenbau abgehängte Deckensysteme nach Bauteilentkernung Kühldecken,Beweissicherung, Sanierungsbegleitung	Allgäu	Bauteilprüfung, Dokumentation mit 3 D SCAN Gutachten
Einfamilienhaus - Wärmedämmung	Wärmedämmverbundsystem - Totalschaden	Ortenaukreis	Baubegleitung im Auftrag des Bauherren /Gutachten/Komplettrückbau begleiten
Wohnanlage mit Kindertagesstände 5 Gebäude	WDVS	Ortenaukreis	Untergrundprüfung, Ablaufpläne, Bedenkenanmeldungen des AN prüfen
Öffentliches Gebäude	Trockenbauwände,Anschlüsse an	Freiburg	Kostenverteilung, Sanierungskonzepte,Bauteilöffnung Sanierungsbegleitung
Baudokumentation von Bestandsgebäude	Beweissicherung zur Dokumentation der vorhandenen		Beweissicherung
Erfassen der umliegenden Anlagen und Wege	Bausubstanz rund um eine Tiefgaragen für Neubau auf denen 5 Merhfamilienhäuser erstellt wurden	Bühl	Dokumentation Luftaufnahmen mit der Drohne
Turnhalle	Abgehängte Decken in Verbindung mit Weitspannträger	Rastatt	Gutachten, Domumentation 3 D Scan
Historisches öffentliches Gebäude	Historischer Innenputz	Worms	Gutachten,Dokumenation,Materialuntersuchung
Wohnanlage mehrere Gebäude	Wärmedämmverbundsystem,Blechanschlüsse	Raum Rastatt	Gutachten,Besprechung vor Ort,Detailzeichnungen
Gebäude in Holzbauweise	Putz auf Holzfaserdämmplatten	Raum Rastatt	Gutachten, Sanierungsbegleitung,Detailanschlüsse
Hotel in Mannheim über 200 Zimmer + Konferenzräume + Wellness + Foyer + Küche	Beurteilung von Leichtbauwänden, Unterdecken, Raum in Raumsysteme, Weitspanndecken, Unterdecken, Feuchtebelastete Räume, Sanierungskonzepte	Mannheim	Gutachten/Stellungnahme/Protokoll/Dokumentatio n
Stadt Theater	Standsicherheit der Unterdecken	Freiburg	Beratung vor Ort
Museum / Neubau	Beurteilung von Leichtbauwänden nach Wassereinbruch vom Dach. Beurteilung der GKB Konstruktionen, Messungen der Feuchte in Material. Schimmelpilzproben inklusive Ausarbeitung	Berlin	Gutachten/Stellungnahme/Protokoll

Teilneubau Klinik Raum Pforzheim / Neubau	Verschiedene Deckensysteme, Leichte Trennwände	Raum Pforzheim	Stellungnahmen, Raumklima Beurteilung, Materialfeuchte, Zeitulanung
Großsporthalle / Neubau 2 Etagen mit Kantine und Großküche	Deckenabsturzgefahr, Weitspannträger, Gipskartonlochdecken, Metalldecken, Lichtschacht, Ballwurfsicher	Düsseldorf	Gutachten, Sanierungsbegleitung, Kalkulationen
Schwimmbad - Bestand	Minerlfaserunterdecken, Beurteilung der Unterkonstruktion Sanierungsvorschlag/Ertüchtigung der Unterdecken	Salzgitter	Gutachten, Sanierungsvorschlag
Neubau Bürogebäude mit Kommunikationszentrum-Neubau	Beurteilung der Brandwände sowie der Kühldecken	Freiburg	Gutachten, Sanierungsvorschlag
Klinikum Anbau	Stellungnahme zur Ausführung der Unterdecken	Lahr	Gutachten/Baubegleitung
Klinikum Anbau 72 Zimmer	Stellungnahme zur Ausführung /Teilrückbau Wände	Lahr	Gutachten/Baubegleitung
Seniorenheim	Schäden am Dämmsystem 2800 qm	Oberkirch	Gutachten/Baubegleitung/Sanierungsplanung
Hochhaus 50 m Bauhöhe	Schaden an der Fassadendämmung ca. 4000 qm WDVS	Ludwigshafen	Gutachten
Hotel 240 Zimmer,Küche,Wellness	Trockenbaukonstruktionen beurteilen und Sanierungsvorschläge	Mannheim	Qualifiziertes Protokoll - Soll Ist na
Studentenwohnheim	900 m Abluftkanäle mit Brandschutz	Freiburg	Gutachten/Sanierung/Kostenschätzung
Wohn- und Geschäftshaus in Berlin Mitte	Außenwände in Trockenbauweise erstellt,	Berlin Mitte	Gutachten/Bestandaufnahme/Abrechnung
3 Hochhäuser/120 Eigentumswohnungen	Beurteilung der vorgehängten Fassaden	Pforzheim	Gutachten/Präsentation für Hauseigentümer
Wohn- und Geschäftshaus	Wärmedämmverbundsystem 5000 qm	Ludwigshafen	Gutachten
Wohnhaus in Rastatt	Risse in GKB Konstruktionen, Maß Toleranzen und Oberflächenqualität	Rastatt	Beratung vor Ort
Tiefgarage Raum Stuttgart	Korrosionsbeständigkeit von Befestigungsmittel	Stuttgart	Gutachten
Ausstellungs- und Schulungszentren	Technische Beratung für die Ausführung von Dämm- und Putzsystemen, sowie deren Anschlüsse. Anwendungs- und Produktberatung	Bundesweit	Produktberatung, Schulung, Vorträge, Anwenderschulung. technisches Marketing
Schulung	Schäden an und In Wärmedämmverbundsystemen Trockenbaukonstruktionen Putzsysteme Sockelanschlüsse Schimmelpilzbildung	Bundesweit	Vorträge und Schulung für Bauträger, Behörden, Fachbetriebe, Sachverständige und Gebäudbesitzer
Gerichtsanhängige Verfahren zu verschiedenen Fragen aus den nebenstehenden Bereichen	Wärmedämmverbundsystem, Sockelanschlüsse, Trockenbau- Decken und Wandsysteme, Innen- und Aussenputz, Schimmelpilzbildung, Oberflächenqualität, Fogging	Karlsruhe Offenburg Mannheim, Freiburg Kehl Lahr Baden- Bad Achern	Gutachten Kostenschätzung Sanierung
Wohn und Geschäftshaus	WDVS Fassade / Befestigung von Schiebeläden	Offenburg	Gutachten, Beratung/Sanierungsvorschlag
Wohnhaus	Wärmedämmung (WDVS)	Pforzheim	Gutachten/Kostenschätzung
Wohnanlage / Neubau	Sockelanschlüsse, Brandschutz	Raum Rastatt	Baubegleitung/Stellungnahme
Wohnhaus / Umbau	Unsichtbare Lautsprecher /Abzeichnungen/Aufwölbung	Raum Freudenstadt	Gutachten/Laborversuch
Wohnhaus	WDVS	Raum Offenburg	Gutachten, Kostenverteilung, Sanierung
MFH / Wohnung	Schimmelbildung	Raum Achern	Gutachten nach Langzeitmessung
Geschäfts und Wohnhaus	Schäden an Wärmedämmverbundsystemen, Gewerkeübergreifende Sanierung	Pforzheim	Gutachten / Sanierungsbegleitung
Wohn und Geschäftshaus	Lehmputz	Sasbachwalden	Beratung
Schlossanlage	Oberflächenqualität / Malerarbeiten	Mannheim	Gutachten
Wohn- und Geschäftshaus	Abgehängte Akustikdecken	Karlsruhe	Abnahme der Leistung
2 Hochhäuser 50 m Bauhöhe	Bestandsaufnahme der Fassadendämmung	Wörth	Gutachten
Neubau Automuseum	Kühldeckenoberflächen Trockenbaukonstruktionen beurteilen, Sanierungsvorschläge	Stuttgart	Gutachten

Produktionsstätte Immissionen	Ursachenforschung Schimmelbildung, Bürgerabend Mediation, Berechnung von Sanierungskosten.	Landkreis Rastatt	Gutachten Mediation
Private Klinik, Schwimmbad sowie andere Räume	Untersuchung von Risse in Trockenbaukonstruktionen	Landkreis Rastatt	Gutachten Sanierungsbegleitung Detailplanung
Wohn- und Geschäftshaus	Beurteilung von Innen ( Kalkputz ) und Aussenputz (Kratzputz ), Oberflächenqualität und Ausführung	Esslingen	Gutachten
Wohnanlage	Wärmedämmverbundsystem an sechs verschiedenen Gebäuden mit 20 Wohneinheiten	Region Lörrach	Gutachten
Verwaltungsgebäude in Rastatt	Ablösende Putzscheiben an Betondecken, Untersuchung nahezu von ca. 500 Räumen und Flure.	Rastatt	Gutachten
Wohnstift in Speyer	Über 2000 qm Dämmsystem	Speyer	Gutachten, Beratung, Ausführungsüberwachung
Ausstellungs- und Schulungszentren	Technische Beratung für die Ausführung von Dämm- und Putzsystemen, sowie deren Anschlüsse. Anwendungs- und Produktberatung	Bundesweit	Produktberatung, Schulung, Vorträge, Anwenderschulung. technisches Marketing
Schulung	Schäden an und In Wärmedämmverbundsystemen Trockenbaukonstruktionen Putzsysteme Sockelanschlüsse Schimmelpilzbildung	Bundesweit	Vorträge und Schulung für Bauträger, Behörden, Fachbetriebe, Sachverständige und Gebäudbesitzer
Gerichtsanhängige Verfahren	Wärmedämmverbundsystem, Sockelanschlüsse, Trockenbau- Decken und Wandsysteme, Innen- und Aussenputz, Schimmelpilzbildung, Oberflächenqualität	Karlsruhe Offenburg Mannheim, Freiburg Kehl	Gutachten
Klinikum Ärztehaus	Trockenbau Trennwände und Decken, Ausführung, Brandschutz, Abnahme	Künzelsau	Gutachten, Beratung
Klinikum Labore	Oberflächenqualität	Heidelberg	Gutachten
Klinik in Freiburg	Trockenbaudecken, Brandschutz, Metalldeckensystem	Freiburg	Abnahme, Gutachten, Kostenkontrolle
Klinik	Risse in Vorsatzschalen - Trockenbaukonstruktionen	Baden-Baden	Gutachten
Wohn- und Geschäftshaus, mit Banken und Hotel	ca. 20000 qm abgehängte Metalldecken / Klemmontage, Deckenastürze	Stuttgart	Gutachten, Sanierungsbegleitung
Bankgebäude	Oberflächenqualität an Gipskartonlochdecken / Kühldecken	Mannheim	Gutachten
60 Hauseinheiten	Schäden an Wärmedämmverbundsystemen mangelhafter Sockelanschluss	Pforzheim	Gutachten / Sanierungsbegleitung
Wohn und Geschäftshaus	Schaden nach unbefugtem begehen einer Gipskartonlochdecke	Reutlingen	Gutachten / Sanierungsbegleitung
Gymnasium	Risse in Gipskartonlochdecken	Kreis Reutlingen	Gutachten
Rathaus	Trockenbau Wände und Decken, Absturzgefahr durch mangelhafte Befestigung	Kreis Calw	Gutachten